

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Кальвица 16/2, тел./факс 223-408, e-mail: mchs@pub.ysn.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес

Акт № 189
обследования

« 13 » сентября 20 12 года

г. Якутск

(город, село, поселок)

17 ч. 42 мин.

Инспектор ОНД по г. Якутску УНД ГУ МЧС России по РС (Я) старший лейтенант внутренней службы
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

Ильинова Кристина Анатольевна
обследован)

в период с 16 ч. 30 мин. по 17 ч. 00 мин. «13» сентября 2012 г.

проведено обследование объекта заявителя

на территории, в зданиях и сооружениях МОБУ ДОД «Центр технического творчества»
(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: г. Якутск ул. Ломоносова, 37/1

при обследовании совместно с

директор Сантаев Марк Николаевич

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание административное трехэтажное шлакоблочное, обшито профлистом. 2 степени огнестойкости. Кровля двускатная крытая ондулином по деревянной обрешетке. В здании имеется 2 эвакуационных выхода.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

Отопление центральное, освещение электрическое на 220 В.

(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

Система внутреннего пожарного водоснабжения - исправные ПК - 3 шт.

Система наружного пожаротушения - исправный ПГ на расстоянии 80 метров.

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено:

Нарушений не выявлено

С Актом обследования ознакомлен:

Самоелов В.И.

В.И. Самоелов

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

(подпись)

«13» 09 2012 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Самоелов В.И.

В.И. Самоелов

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Соответствует требованиям СНИП, ППР № 390 в РФ.

«13» 09 2012 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОНД по г. Якутску
УНД ГУ МЧС России по РС (Я)
старший лейтенант внутренней службы

Ильинова Кристина Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«13» 09 2012 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору